



Autafastar - EGRV08-001 - VÁLVULA EGR

OEM

2562033010

Referencia Autafastar

EGRV08-001

OEM

2562033010

Modelos Aplicables

TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) 10/2006 - 09/2012
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) 11/2006 - 09/2012
TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_, ADE186R) 10/2012 - 04/2015
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 11/2011 - 10/2018
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 11/2008 - 10/2011
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 11/2008 - 10/2018
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 11/2008 - 10/2018
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 11/2011 - 10/2018
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 11/2008 - 10/2018
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 11/2008 - 10/2018
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 11/2008 - 10/2018
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 02/2006 - 12/2012
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) 12/2008 - 06/2013
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 12/2008 - 06/2013
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 02/2006 - 06/2013
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_, ALA40R) 12/2012 - 11/2018
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) 12/2012 - 09/2019
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) 11/2012 - 08/2018
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) 04/2009 - 08/2018
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_, AUR21R) 04/2009 - 08/2018
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_, AUR21R) 04/2009 - 08/2018
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) 10/2001 - 09/2005
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) 09/2000 - 09/2005






aut AFA **star**

WV es



VÁLVULA EGR de AFA se fabrica estrictamente con los mismos estándares de la pieza original. Los repuestos de AFA, símbolos de calidad, garantía de su satisfacción.









AFR 100000000
EGRV08-001



VALVULA EGR de AFA se fabrica
con los mismos estándares
Los repuestos de AFA, sin
garantía de satisfacción



